



1.6 Dci 130 KM Belgia 1 wł Oryg Mały przebieg 130 tyś Serwis Gwarancja

64 500

PLN

Dane kontaktowe

Focus24.pl

www:
focus24.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- Klimatyzacja automatyczna
- Szyberdach szklany - przesuwny i uchylny elektrycznie
- Tapicerka częściowo skórzana
- Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lampy przednie w technologii LED
- Kontrola odległości z przodu (przy parkowaniu)
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Park Assistant - asystent parkowania
- Kamera parkowania tył
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- Asystent hamowania - Brake Assist
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Holder
- System rozpoznawania znaków
- Asystent świateł drogowych
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgienne
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 19
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamowania
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecięcego)

Marka	Nissan
Model	Qashqai
Typ nadwozia	SUV
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2018
Przebieg	130000
Kolor	Beżowy
VAT marża	Tak
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1598
Moc	130
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	99
Kraj pochodzenia	Belgia
Data pierwszej rejestracji	2018-12-14
Numer rejestracyjny pojazdu	-
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwyypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba drzwi	5

